



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A.

NOMBRE O TITULO:  
DESCRIPCION DE CARGO: COORDINADOR DEL SISTEMA DE  
GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:  
DAC-001

No. Página: 1

#### REPORTA A:

Gerente de Operaciones

#### LE REPORTA.

---

#### PROPOSITO GENERAL

- ❖ Documentar el Sistema de Gestión de la Calidad y prestar apoyo para su implantación, medición y mejora, cumpliendo con los lineamientos dados por Gerente de Operaciones.

#### DEBERES Y FUNCIONES

##### **DEBERES:**

- Cumplir y velar por el cumplimiento de la Política y objetivos de la Calidad de la empresa.

##### **FUNCIONES:**

- ❖ Documenta el Sistema de la Calidad.
- ❖ Controla los documentos del Sistema de la Calidad.
- ❖ Vela por el cumplimiento de los procedimientos, así como de su actualización.
- ❖ Induce a todo el personal, de manera de Iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas al producto, proceso y sistema de la Calidad.
- ❖ Vigila la identificación y registro de cualquier problema relativo al producto, proceso y Sistema de la Calidad.
- ❖ Inicia, recomienda y provee soluciones a través de los canales establecidos por la Empresa.
- ❖ Verifica la implantación de las soluciones.
- ❖ Coordina todos los procesos de las auditorías internas y externas de calidad.
- ❖ Identifica las necesidades y aplica técnicas estadísticas en los distintos procesos de la empresa.
- ❖ Coordina el proceso de la implantación de acciones correctivas y preventivas.
- ❖ En caso de estar vacante de algún cargo, realiza las gestiones de dicho cargo, junto al Gerente de Operaciones.

**RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.**

Se relaciona internamente con:

- ❖ **Gerencia de Operaciones:** a fin de solicitar la revisión y aprobación de los documentos emitidos, modificados y eliminados. Así como lo referente a las Acciones Correctivas y preventivas.
- ❖ **Con todas las áreas y gestiones del proceso** a fin de recibir la información de Acciones Correctivas y Preventivas y de cooperar en el desarrollo del proceso de Implementación y mantenimiento del Sistema de la Calidad.

Se relaciona externamente:

- ❖ Con las Auditorías de Tercera Parte para guiar todo el proceso de Auditoría de la Calidad.

**AUTORIDAD**

- ❖ El Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad tiene autoridad para emitir, modificar y controlar todos los documentos y formatos que se emiten en la empresa.
- ❖ Tiene autoridad para establecer inspecciones de control en los puntos estratégicos; con la finalidad de investigar posibles causas; así como también de la implementación de las acciones requeridas.

**PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO (MARQUE X):**

NIVEL EDUCATIVO		CONOCIMIENTO DE IDIOMA		
PRIMARIA		HABLA	BIEN	REGULAR
CICLO BASICO		ESPAÑOL	X	
BACHILLER		INGLES	X	
TÉCNICO MEDIO		OTROS		
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO		ESCRIBE	BIEN	REGULAR
UNIVERSITARIO	X	ESPAÑOL	X	
POST. GRADO		INGLES	X	
		OTROS		



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A.

NOMBRE O TÍTULO:  
DESCRIPCION DE CARGO: COORDINADOR DEL SISTEMA DE  
GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:  
DAC-001

No. Página: 3

**HABILIDADES Y DESTREZAS (MARQUE X):**

PROACTIVO	X
PLANIFICADOR	X
HABLA EN PUBLICO	X
FACILIDAD DE EXPRESIÓN	X
CREATIVO	X
OBSERVACIONES:	

EXPERIENCIA REQUERIDA (TIEMPO: MESES- AÑOS): 1 AÑO.

**RESPONSABILIDADES (MARQUE X)**

	IMPLEMENTA	CUMPLE	CONTROLA	APRUEBA	SUGIERE
POLÍTICAS		X	X		X
NORMAS Y PROCED.	X	X	X	X	X

POR TRABAJOS DE OTROS (MARQUE X)		PRODUCTOS (MARQUE X)	
SELECCIONA		DISEÑA	
PLANIFICA		SUPERVISA	X
ENTRENA	X	CONTROLA	X
ORGANIZA		MOVILIZA	
PROGRAMA		ALMACENA	
CONTROLA		VENDE	
EVALUA	X	REGISTRA	X
		FABRICA	

SUPERVISIÓN MARQUE (X)			
RECIBIDA		EJERCIDA	
OCASIONALMENE		OCASIONALMENTE	
PERIÓDICAMENTE	X	PERIÓDICAMENTE	
CONSTANTEMENTE		CONSTANTEMENTE	X



FUSOBRON DE VENEZUELA C.A.

NOMBRE O TÍTULO:  
DESCRIPCION DE CARGO: COORDINADOR DEL SISTEMA DE  
GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO:  
DAC-001

No. Página: 4

**CONDICIONES DE TRABAJO. (MARQUE X):**

NATURALEZA DEL CARGO	GRADO			
	NINGUNO	BAJO	MEDIO	ALTO
ESFUERZO FISICO	X			
ESFUERZO MENTAL				X
DE RUTINA		X		
TRAB. DIFÍCILES		X		
DE CONCENTRACIÓN				X
INNOVACIÓN				X
OTROS:				

RIESGOS FISICOS	GRADO			
	NINGUNO	BAJO	MEDIO	ALTO
QUEMADURAS		X		
CAIDA DE NIVEL			X	
HERIDA CORTANTE		X		
FRACTURAS	X			
DESCARGA ELECTRICA	X			
OTROS:				

AMBIENTE DE TRABAJO	GRADO			
	NINGUNO	BAJO	MEDIO	ALTO
RUIDO			X	
ILUMINADO			X	
VENTILADO		X		
CALIENTE		X		
FRIO	X			
POLVORIENTO		X		
CONGESTIONADO		X		
FUERTES OLORES	X			
OTROS:				